

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГИДРОФОБНЫЙ ГИДРОАКТИВНЫЙ ТУГОПЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ИНЪЕКЦИОННЫЙ СОСТАВ











HACUT КАТ в неотвержденном состоянии представляет собой низковязкую, негорючую жидкость.

Цвет:

HACUT KAT: жидкость темно-коричневого цвета **HACUT KAT** катализатор: прозрачная жидкость

Упаковка:

HACUT КАТ: бочки по 25 кг **HACUT КАТ** катализатор: бутылки по 0,8 кг

Расход: Зависит от глубины и ширины раскрытия трещин и пустот, подлежащих заполнению.

ДОСТОИНСТВА

- ♦ Образует тугопластичное высокопрочное уплотнение шва или трещины.
- Обеспечивает возможность регулировать степень расширения состава и прочность на сжатие.
- ♦ Удобство в работе, т.к. является однокомпонентным материалом.
- ♦ Добавление катализатора позволяет регулировать время реакции.
- После отверждения обладает устойчивостью к воздействию большинства органических растворителей, неконцентрированных кислот, щелочей, микроорганизмов.
- Не является горючим материалом, не содержит растворителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ликвидация «фонтанирующих» протечек с большим притоком воды и/или под давлением.
- ♦ Остановка протечек в конструкциях типа «стена в грунте».
- Заполнение больших пустот, нагнетание в трещины и нарушенные зоны в скальных массивах, в прослойки гравия, швы и раковины в бетонных конструкциях, которые подвержены осадкам и другим деформациям.
- ♦ Инъектирование за гидроизоляционные мембраны (полиэтилен низкого и высокого давления) в тоннелях.
- Опережающие инъекции для консолидации пород/грунтов в забое при проходке механизированными комплексами, буровзрывным или новоавстрийским способами.
- Технология комбинированного инъектирования Combi-grouting в сочетании с обычными или домолотыми цементами.
- Противофильтрационные завесы в гравии при устройстве хранилищ химических веществ как в сухих, так и во влажных условиях.
- ◆ Для упрочнения и установки анкеровочных элементов в гравии.
- Создание экранов для защиты пористых конструкций от воды.



123308, Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, дом 2, корпус 2, офис 706 Тел./факс: +7(495) 231-35-19; Телефон: +7(495) 647-14-79; +7(495) 740-12-09 E-mail: office@reks.pro; Сайт: www.reks.pro



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

в неотвержденном состоянии

HACUT KAT

Содержание вещества

100%

Вязкость при 25°C

<150 мПа.с

Плотность

1,12 кг/дм³

Точка воспламенения

≥185°C

НАСИТ КАТ КАТАЛИЗАТОР

Вязкость при 25°C

20 мПа.с

Плотность

1,015-1,025 кг/дм³

Точка воспламенения

≥160°C

в отвержденном состоянии

Плотность в замкнутом		
пространстве		

1 кг/дм³

Прочность на растяжение

3,1 МПа

Прочность на сжатие (в замкнутом пространстве)

6,3 МПа

Прочность на изгиб

при сдвиге/срезе

1,5 МПа

Адгезия: при изгибе

0,7 МПа 1,8 МПа

Все данные имеют усредненные значения, полученные в лабораторных условиях. На практике температура, влажность, пористость основания могут влиять на приведенные данные.

ИНЪЕКТИРОВАНИЕ

Подготовка поверхности

- ♦ Удалить с поверхности все загрязнения для определения точных размеров и расположения трещины или шва. Трещины с активными протечками раскрытием больше 3 мм следует загерметизировать материалом РЕКС® ПЛАГ.
- ◆ Просверлить отверстия под углом 45 (диаметр отверстий должен соответствовать размеру выбранного пакера). Для обеспечения хорошего «охвата» зоны распространения состава при инъектировании отверстия рекомендуется сверлить вдоль трещины в шахматном порядке. Глубина отверстий должна составлять приблизительно половину от толщины слоя бетона. Расстояние от отверстия до трещины должно быть равно приблизительно 1/2 толщины бетона.
- ♦ Установить пакер в отверстие на 2/3 длины. Затянуть его с помощью гаечного ключа (вращая ключ по часовой стрелке) с усилием, достаточным для того, чтобы он удерживался в отверстии в процессе инъектирования.
- При отсутствии активного водопритока промыть трещину водой. Это очистит ее от пыли и мелких частиц бетона, а также «подготовит» к инъекции и улучшит проникновение состава. Вода внутри трещины активирует инъектированный состав.
- Для предотвращения вытекания неотвердевшего состава из полости трещины произвести расшивку и чеканку устья шва ремонтными составами РЕКС®.

Подготовка оборудования

Перед началом работы насосы тщательно промыть составом **HACUT ОЧИСТИТЕЛЬ**, чтобы смазать и высушить систему. Рекомендуется использовать ручные, пневматические или электрические насосы для однокомпонентных составов.

Настоятельно рекомендуется использовать разные насосы для подачи воды и состава, чтобы не допустить выхода из строя оборудования. В случае отсутствия второго насоса, после прокачки трещины водой промыть оборудование составом **НАСИТ ОЧИСТИТЕЛЬ**.





Подготовка состава



 Подготовить состав и заранее определенное количество катализатора (согласно табл. Реакционная способность). Емкость с катализатором перед использованием хорошо встряхнуть.

Важно!!! Необходимо предохранять состав от влаги, поскольку это может вызвать ускоренную реакцию и привести к преждевременному вспениванию или отверждению его внутри инъекционного оборудования. Состав вступает в реакцию только в контакте с водой.

Инъектирование

 Начать инъектирование с первого пакера при минимальном давлении, которое можно установить на насосе.

- Заделать большие протечки мокрой паклей, подождать, пока состав полимеризуется, затем провести дополнительное инъектирование. В процессе инъектирования из трещины сначала будет вытекать вода, затем вспенен-ный состав . Не допускать вытекания чистого состава.
- ♦ Остановить процесс подачи, когда состав достигнет следующего пакера.
- ◆ Перейти к следующему пакеру и продолжать работы в том же порядке.
- После проведения инъекций в несколько пакеров рекомендуется вернуться к первому и произвести повторное инъектирование состава.
- После инъектирования состава можно подать воду в отверстия для того, чтобы остатки состава вступили в реакцию.
- Вынуть пакеры из отверстий только после полной полимеризации состава. Затем отверстия можно заполнить ремонтными составами РЕКС[®].

Реакционная способность

Температура	НАСИТ КАТ катализатор	Прибл. время полимеризации
При 10°С	1%	19'00''
	2%	7'40''
	3%	4'30"
При 20°С	1%	9'50"
	2%	4'05''
	3%	2'24"
При 30°С	1%	6'00''
	2%	2'25"
	3%	1'33"

Процент указан от массы материала НАСИТ КАТ



123308, Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, дом 2, корпус 2, офис 706 Тел./факс: +7(495) 231-35-19; Телефон: +7(495) 647-14-79; +7(495) 740-12-09 E-mail: office@reks.pro; Сайт: www.reks.pro



Очистка оборудования и удаление брызг

Промыть составом **НАСИТ ОЧИСТИТЕЛЬ** инструменты и оборудование после завершения работ.

Не использовать другие растворители и очистители.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

HACUT КАТ - классифицируется как вредный, а катализатор как коррозионный.

Всегда рекомендуется работать в защитной одежде, очках и перчатках.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в запечатанной заводской упаковке в сухих складских помещениях. Температура хранения от 5°C до 30°C.

Состав чувствителен к воздействию влаги.

Срок хранения в нераспечатаной упаковке– 24 месяца (от даты производства). После вскрытия упаковки срок использования состава сокращается.

Примечание

Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материалах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и советы по применению этих материалов даются без гарантии, поскольку условия их применения не находятся под контролем компании.

Лишь потребитель несет ответственность за соответствие выбранного им материала предназначенным целям и соблюдение надлежащих условий их применения.



123308, Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, дом 2, корпус 2, офис 706 Тел./факс: +7(495) 231-35-19; Телефон: +7(495) 647-14-79; +7(495) 740-12-09 E-mail: office@reks.pro; Сайт: www.reks.pro